

Kurzbericht



Hotel Lichtblick | ©Am Sonnenlicht Alling GmbH

Hotel Lichtblick

Am Sonnenlicht 3
82239 Alling

Tel: +49 8141 534880

info@lichtblick-hotel.de
<http://www.lichtblick-hotel.de>

Herzlich willkommen!

Das Hotel liegt inmitten des fünf Seen Gebietes in Oberbayern im schönen Landkreis Fürstentumbruck.

Die Lage des Hotels ist perfekt für Ausflüge an den Ammersee sowie auch an den Starnberger See. Sie können aber auch durch die Anbindung der S-Bahn mit barrierefreien Bahnhöfen eine sightseeing Tour durch München machen. Für unsere Geschäftsreisenden ist die Ruhe abseits der Großstadt ein großes Plus. Die Gäste mit Handicap fühlen sich in 40 qm Zimmern sicher wohl, zumal die Ausstattung eine kleine Küchenzeile enthält.

PRÜFERGEBNIS

für

Hotel Lichtblick

82239 Alling, Zertifikats-ID: PA-00753-2023



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

April 2023 – März 2026

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH



Hotel Lichtblick

©Am Sonnenlicht Alling GmbH

Überblick

- Hotel Lichtblick liegt im Landkreis Fürstentfeldbruck, mitten im fünf Seen Gebiet in Oberbayern
- Perfekte Lage für Ausflüge an Ammersee und Starnberger See
- Sightseeing-Tour durch München möglich durch S-Bahn-Anbindung mit barrierefreien Bahnhöfen
- Ideal für Geschäftsreisende, ruhig abseits der Großstadt
- 40 qm Zimmer mit Küchenzeile ausgestattet, geeignet für Gäste mit Handicap

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung
- Stufenloser Zugang und alle weiteren für den Gast nutzbaren Räume und Einrichtungen sind stufenlos bzw. mit einem Aufzug/Hublift erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge / Türen
- 22 barrierefrei konzipierte Zimmer/Bäder und öffentliche WCs für Menschen mit Behinderung
- Pflegebett
- kontrastierende Stufenkanten
- Assistenzhunde willkommen

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft** – **barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt drei gekennzeichnete Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Tiefgarage (Stellplatzgröße: 520 cm x 590 cm). Die Parkplätze werden den Gästen nach Bedarf zugewiesen.
- Der Weg von der Tiefgarage zum Eingang ist ca. 30 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar.
- In 300 m Entfernung befindet sich die nächste Bushaltestelle.
- Das Hotel ist stufenlos zugänglich über eine Türschwelle von 3 cm Höhe, der Tagungsbereich ist zugänglich über eine Schwelle von 2 cm Höhe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos über eine Rampe, einen Hublift oder einen Aufzug zugänglich.
- Die Rampe im Hotel UG sowie im Tagungsbereich (Zugang Tiefgarage) hat eine maximale Neigung von 3,5 % und eine Gesamtlänge von 175 m bzw. 178 m.
- Die Plattform des Hublifts ist 89 cm x 150 cm groß.
- Die Kabinen der Aufzüge im Hotel bzw im Tagungsbereich sind mindestens 112 cm x 140 cm groß.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 79 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer Nr. 20 (Doppelzimmer/ 1. Obergeschoss)

- Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm;
rechts neben dem Bett 93 cm x 184 cm;
- Das Bett ist 57 cm hoch.
- Im linken Bett ist ein elektrisch verstellbarer Lattenrost.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm,
links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.

- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 21 (Doppelzimmer / 1. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem Bett 122 cm x 184 cm;
rechts neben dem Bett 203 cm x 184 cm;
- Das Bett ist 53 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm,
rechts ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Zimmer 10 (Doppelzimmer / Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen, feststehenden Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) mindestens 150 cm x 150 cm;
links neben dem Bett mindestens 150 cm x 150 cm und
rechts neben dem Bett mindestens 120 cm x 150cm;
- Das Bett ist 54 cm hoch.
- Die Bewegungsflächen im Bad betragen: vor/
vor dem WC und vor dem Waschbecken mindestens 150 cm x 150 cm;
rechts neben dem WC mindestens 90 cm x 70 cm,
links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

- Die Dusche ist schwellenlos zugänglich.
- Die Bewegungsfläche in der Dusche beträgt mindestens 150 cm x 150 cm.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Hotelbereich, Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC sowie vor dem Waschbecken mindestens 126 cm x 170 cm;
rechts neben dem WC 106 cm x 71 cm,
links ist keine Bewegungsfläche vorhanden.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Tagungshaus, 3. Obergeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem WC und vor dem Waschbecken 155 cm x 145 cm;
links neben dem WC 93 cm x 71 cm und
rechts neben dem WC 79 cm x 71 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Die Haltegriffe sind hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.
- Es ist ein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage am Counter.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Im Frühstücksraum sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

- Es gibt keinen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Zimmer 10 / 20 / 21 (Doppelzimmer)

- Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Die Eingänge sind nicht visuell kontrastreich gestaltet, jedoch durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm.
- Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt.
- Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.
- Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet und nicht taktil erfassbar.
- Alternativ sind Treppen vorhanden.
- Vereinzelt weisen Treppen mindestens an der ersten und letzten Stufe visuell kontrastreiche Kanten auf.
- Treppenstufen sind teilweise nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotel Lichtblicks sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Informationen zur Orientierung sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parkplatz Tiefgarage (UG): Hotel

©Christian Denkmann



Hotel: Eingang

©Christian Denkmann



Hotel: Eingang

©Angelika Herrmann



Hotel: Rezeption

©Christian Denkmann



Hotel: Frühstücksraum (EG)

©Christian Denkmann



Hotel: Frühstücksraum (EG)

©Christian Denkmann



Hotel: Zimmer Nr. 10 (EG)

©Christian Denkmann



Hotel: Zimmer Nr. 10 (EG)

©Christian Denkmann



Hotel: Zimmer Nr. 10 (EG)

©Christian Denkmann



Hotel: Zimmer Nr. 20 (1. Stock)

©Christian Denkmann



**Hotel: Zimmer Nr. 20
(1. Stock)**

©Christian Denkmann



**Hotel: Zimmer Nr. 20
(1. Stock)**

©Christian Denkmann



**Hotel: Zimmer Nr. 21
(1. Stock)**

©Christian Denkmann



**Hotel: Zimmer Nr. 21
(1. Stock)**

©Christian Denkmann



**Hotel: Zimmer Nr. 21
(1. Stock)**

©Christian Denkmann



**Hotel (1.Stock):
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung**

©Christian Denkmann



**Hotel (1.Stock):
Öffentliches WC
für Menschen mit
Behinderung**

©Christian Denkmann



**Parkplatz Tiefgarage:
Tagungshaus**

©Christian Denkmann



Tagungshaus: Eingang

©Christian Denkmann



Tagungshaus: Eingang

©Christian Denkmann



**Tagungshaus – 3.
Stock: Vorraum zu
den Tagungsräumen**

©Christian Denkmann



**Tagungshaus – 3.
Stock: Tagungsräume**

©Christian Denkmann



Tagungshaus – 3. Stock: Tagungsräume

©Christian Denkmann



Tagungshaus – 3. Stock: Tagungsräume

©Christian Denkmann



Tagungshaus – 3. Stock: Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung

©Christian Denkmann


Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:


- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

